



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 3
г. Сальска
Д.А. Ткаченко
«21» октября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ СОШ № 3 г. Сальска
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сальска

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2280,9 кв. м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да) 4555 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сальска; МБОУ СОШ № 3 г. Сальска.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская обл., г. Сальск ул. Московская, 16 .

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Сальского района .

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347630. Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина, 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 425 детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - 600 м.

3.2.2 время движения (пешком): - 8 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МПН	А,Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Организация и состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий 2025 г.

в рамках исполнения: _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (*нужное подчеркнуть*).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата www.
(наименование сайта, портала)

<https://salsk3.rostovschool.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 листах |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 листе |
| 3. Путей движения в здании | на 1 листе |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 листах |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 листе |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе |

Позэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ СОШ № 3 г. Сальска на 15 листах

Руководитель

рабочей группы

Директор МБОУ СОШ № 3 г. Сальска

Д.А. Ткаченко

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР

Р.М. Мауль

Преподаватель-организатор ОБиЗР

М.А. Ткачев





УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 3
г. Сальска
Д.А. Ткаченко
«21» октября 2024г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа 2280,9 кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да) 4555 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта 2013г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сальска, МБОУ СОШ № 3 г. Сальска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская обл., г. Сальск, ул. Московская, 16
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Сальского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 425 детей.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - 600 м.
3.2.2 время движения (пешком): - 8 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

VII. Описание конструктивных элементов здания и определение их износа

1

2

Литера

В

Год постройки

1950

Число этажей

подземных

наземных

1

Год реконструкции (капитального ремонта)

Группа капитальности

3

№№ пп	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после применения цен. коэффициента	Износ, %	% износа к строению (гр. 7 x гр. 8) / 100	Текущий износ элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фундаменты	бетонный ленточный		16.00	1.00	16.00	30	4.80	
2	а) Стены и их наружная отделка	кирпичные		42.00	1.00	42.00	30	12.60	
	б) Перегородки								
3	Перекрытия	чердачные							
		межэтажные							
		подвальные							
4	Крыша	шиферная		18.00	1.00	18.00	30	5.40	
5	Полы	бетонные		15.00	1.00	15.00	30	4.50	
6	Проемы	Дверные	ворота металлические		1.00		30		
		оконные	одинарные глухие	2.00	1.00	2.00	30	0.60	
7	Отделка	Внутренняя							
		Наружная							
8	Сан. и электро-технические устройства	отопление							
		водопровод							
		канализация							
		гор. водоснабжение							
		газоснабжение							
		электроснабжение	присутствует	2.00	1.00	2.00	30	0.60	
		радио							
		телевидение							
		телефон							
		вентиляция							
9	Прочие работы	неучтенные работы		3.00	1.00	3.00	30	0.90	
Итого				98.00	X	98.00	X	29.40	

Процент износа, приведенный к 100 по формуле:

процент износа (гр.9) x 100

удельный вес (гр.7)

=

29.40 x 100

98.00

= 30%

VIII. Описание конструктивных элементов и определение износа основных пристроек

Литера _____ Год постройки _____ Число этажей _____ подземных _____ наземных _____
 Год реконструкции (капитального ремонта) _____ Группа капитальности _____

№№ пп	Наименование конструктивного элемента		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после применения цен. коэффициента	Износ, %	% износа к строению (гр. 7 x гр. 8) / 100	Текущие изменения износа, %	
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты										
2	а) Стены и их наружная отделка										
	б) Перегородки										
3	Перекрытия	чердачные									
		межэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
5	Полы										
6	Проемы	Дверные									
		оконные									
7	Отделка	Внутренняя									
		Наружная									
8	Сан. и электро-технические устройства	отопление									
		водопровод									
		канализация									
		гор. водоснабжение									
		газоснабжение									
		электроснабжение									
		радио									
		телевидение									
		телефон									
9	Прочие работы										

Процент износа, приведенный к 100 по формуле:

$$\text{Итого} \quad X \quad X$$

$$\text{процент износа (гр.9) } \times 100 = \frac{\quad}{\text{удельный вес (гр.7)} \times 100} = \%$$

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Лит. а	Наименование строения	Пристройка		
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправками
Фундамент	металлич. стойки	11.00	1.00	11.00
Стены и перегородки	металлопластик	26.00	1.00	26.00
Перекрытия	подшивное	4.00	1.00	4.00
Крыша	подшивная	13.00	1.00	13.00
Полы	плитка	7.00	1.00	7.00
Проемы	металлопластиковые	14.00	1.00	14.00
Электроосвещение	присутствует	4.00	1.00	4.00
Прочие работы	неучтенные работы	3.00	1.00	3.00
Итого			X	
Износ, %	0			

[illegible]

Х. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литер по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэффициент) на							Стоимость измерителя с поправками	Количество (объем, куб.м., площадь кв.м.)	Восстановительная стоимость в руб.	Процент износа	Действительная стоимость в руб.
						удельный вес	группа капитальности	климатический район									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
А	Здание школы №3	7	25	куб.м	20.80	1		0.95					19.76	10696	211353	27	154288
а	Пристройка	4	93	куб.м	10.30	0.82	1.0	0.94					8.76	24	210	0	210
В	Сарай	4	95	кв.м	32.20	0.98		0.95					29.95	41	1213	30	849
														Итого:	212776		155347

XI. Техническое описание служебных построек

Лит.	Наименование строения			
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправкой
Итого			X	
Износ, %				

[illegible]

XII. Исчисление стоимости служебных построек

[illegible]

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МПН	А,Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Организация и состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ текущий 2025 г.

в рамках исполнения: _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем категориям инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (*нужное подчеркнуть*).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата [www.](http://www.salsk3.rostovschool.ru/)
(наименование сайта, портала)

<https://salsk3.rostovschool.ru/>

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» октября 2024г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» октября 2024г

3. Решение комиссии: от «21» октября 2024г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 3
г. Сальска
Д.А. Ткаченко
«21» октября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Сальский район

«21» октября 2024 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей 2280,9 кв. м.:
- наличие прилегающего земельного участка (да) 4555 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1950 г., последнего капитального ремонта 2013г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сальска,
МБОУ СОШ № 3 г. Сальска.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Ростовская обл., г. Сальск ул.
Московская, 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сальска, МБОУ СОШ № 3 г.
Сальска реализация образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: -600 м.
3.2.2 время движения (пешком): -8 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная.
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	А,Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3,4,5,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	9,10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	12,13
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	29	14,15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, С, Г, У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Организация, состояние доступности объекта и основных структурно-функциональных зон являются доступно частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ текущий 2025 г.

в рамках исполнения : _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Образование детей будет доступно полностью всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата www. https://salsk3.rostovschool.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 листах |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 листе |
| 3. Путей движения в здании | на 1 листе |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 листах |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 листе |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 листе |

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ СОШ № 3 г. Сальска на 15 листах
Результаты фотофиксации на объекте на 20 листах

Руководитель
рабочей группы
Директор МБОУ СОШ № 3 г. Сальска

Члены рабочей группы:
Заместитель директора по АХР
Преподаватель-организатор ОБиЗР



Д.А. Ткаченко

Р.М. Мауль

М.А. Ткачев

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Замечаний не выявлено	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3,4	Замечаний не выявлено	ДП-В	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	-	19,20	Замечаний не выявлено

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, БНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающего участка находится в удовлетворительном состоянии.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	ДП-В	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5	-	ДП-В	-	-
2.5	Тамбур (холл для переодевания)	есть	-	6	-	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Замечаний не выявлено						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	-	3,4,5,7	Замечаний не выявлено

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Коридор (Центральный холл с турникетом)	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Лестница (внутри здания)	да	-	16	Замечаний не выявлено	ВНД	-	-
1.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Дверь	есть	-	5	Замечаний не выявлено	ДП-В	-	-
1.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предупредительная информация о препятствии ДЧ-В						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г, О, С, У).	-	8	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступность зоны универсальная.

I Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6,9	17, 18	Замечаний не выявлено	ДП-В	–	–
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	1,2	9	Замечаний не выявлено	ДП-В	–	–
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	–	–	–	–	–	–
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	–	–	–	–	–	–
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	–	–	–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне	Замечаний не выявлено						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,О,С,У)	№3	9,10,11	Ремонт текущий.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить текущий ремонт.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская. 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7а, 8	12, 13	Дверной проем не соответствует нормам, нет поручней рядом с унитазом, и умывальником	Г,К,О,С, У	Установить поручни рядом с унитазом, и умывальником	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	—	—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	29	6	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий инвалидов Установить поручни рядом с унитазом, и умывальником.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(Г,О,С,У)	7а,8	12,13	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить поручни рядом с унитазом, и умывальником.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	10, 20	10, 11	Размеры входной двери не соответствуют нормам	ДЧ-И (К)	Расширить проем	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда	ДЧ-И(Г,О,С,У)	10,20	10,11	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: расширить дверной проем, провести текущий ремонт.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Сальска, Ростовская область, г. Сальск, ул. Московская, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	29	14, 15	Замечаний не выявлено	—	—	—
6.2	Акустические средства	есть	-		Замечаний не выявлено	—	—	—
6.3	Тактильные средства	есть	—	—	Замечаний не выявлено	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(Г,О,С,У)	29	14,15	Индивидуальное решение ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Замечаний не выявлено.

Сальский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской области

(наименование организации технической инвентаризации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Здание школы №3

(наименование объекта)

Адрес (местоположение) объекта:

Субъект РФ (область)	Ростовская область
Район (муниципальное образование)	Сальский
Город (поселение)	г. Сальск
Район в муниципальном образовании	
Улица (площадь, проспект, переулок)	ул. Московская № 16

Учетные данные:

Номер	Организации технической инвентаризации (ОТИ)						
	Инвентарный	8838					
	Реестровый ОТИ	60:250:501:000:8838: 12/A.B					
	Сводного реестра						
	Кадастровый земельного участка						
		А	Б	В	Г	Д	Е

Дата обследования объекта учета

08 ноября 2012 г.

Особые отметки

Форма технического паспорта утверждена приказом МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. №576.

Форма титульного листа технического паспорта утверждена приказом МСА и ЖКХ РО от 23 июня 2003 г. № 60.

М.П.

Наименование организации технической инвентаризации
Сальский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской области
Директор Н.Н. Дульский

Сальский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской области

(наименование организации технической инвентаризации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Здание школы №3

(наименование объекта)

Адрес (местоположение) объекта:

Субъект РФ (область)	Ростовская область
Район (муниципальное образование)	Сальский
Город (поселение)	г. Сальск
Район в муниципальном образовании	
Улица (площадь, проспект, переулок)	ул. Московская № 16

Учетные данные:

Номер	Организации технической инвентаризации (ОТИ)	
	Инвентарный	8838
	Реестровый ОТИ	60:250:501:000:8838: 12/A.B
	Сводного реестра	
	Кадастровый земельного участка	
		A B B Г Д Е

Дата обследования объекта учета 08 ноября 2012 г.

Особые отметки

Форма технического паспорта утверждена приказом МЖКХ РСФСР от 29 декабря 1971 г. №576.

Форма титульного листа технического паспорта утверждена приказом МСА и ЖКХ РО от 23 июня 2003 г. № 60.

М.П.

Наименование организации технической инвентаризации
Сальский филиал Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Ростовской области
Директор Н.Н. Дульский

V. Общие сведения

Литер А

Назначение

Использование

Количество мест (мощность)

Здание школы №3

по назначению

Литер В

Назначение

Использование

Количество мест (мощность)

Сарай

по назначению

VI. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь, кв.м.	Высота, м	Объем, куб. м.
1	2	3	4	5	6
A	Здание школы №3	$10,60 \cdot 42,46 + 10,71 \cdot 54,34 + 0,46 \cdot 4,0 + 0,48 \cdot 7,34 + 10,97 \cdot 26,45 + 1,20 \cdot 7,50 + 6,98 \cdot 7,40 + 2,42 \cdot 10,93 + 1,50 \cdot 4,10 + 6,0$	1426.8	7.20	1069.0
	в т.ч.	$3.09 \cdot 2.0$	6.2	2.50	1.0
	в т.ч. Подвал	$21.65 \cdot 3.55 + 2.60 \cdot 7.40 + 6.40 \cdot 1.20 + 5.05 \cdot 4.20 + 1.70 \cdot 2.60 + 3.45 \cdot 2.50$	138.0	2.95	40.6
a	Пристройка	$2,50 \cdot 2,70$	6.8	3.60	2.5
B	Сарай	$4,97 \cdot 8,15$	40.5	2.30	9.3
№1	Забор			1.70	
№2	Забор			1.70	
№3	Замошение				
№4	Замошение				
Всего застроено:			1474.1		

VII. Описание конструктивных элементов здания и определение их износа

Литера А Год постройки 1950 Число этажей подземных 1
наземных 2
 Год реконструкции (капитального ремонта) _____ Группа капитальности 1

№№ пп	Наименование конструктивного элемента		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после применения цен. коэффициента	Износ, %	% износа к строению (гр. 7 x гр. 8) / 100	Текущие изменения износа, %	
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты		бетонный ленточный	осадка	6.00	1.00	6.00	60	3.60		
2	а) Стены и их наружная отделка		Кирпичные обшиты сайдингом	трещины	17.00	1.00	17.00	60	10.20		
	б) Перегородки		кирпичные		6.00	1.00	6.00	30	1.80		
3	Перекрытия	чердачные	деревянное утепленное		13.00	1.00	13.00	40	5.20		
		межэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		Мягкая кровля, металлочерепица		5.00	1.00	5.00				
5	Полы		дошчатые, бетон		13.00	1.00	13.00	20	2.60		
6	Проемы	Дверные	металлопластиковые			1.00					
		оконные	металлопластиковые		11.00	1.00	11.00				
7	Отделка	Внутренняя	оштукатурены, гипсокартон		9.00	1.00	9.00	30	2.70		
		Наружная									
8	Сан. и электро-технические устройства	отопление	водяное		4.00						
		водопровод	централизованный								
		канализация									
		гор. водоснабжение									
		газоснабжение									
		электроснабжение	скрытая проводка			1.00	4.00				
		радио									
		телевидение									
		телефон									
9	Прочие работы	лестница	бетонные марши		5.00	1.00	5.00	40	2.00		
		неучтенные работы			2.00	1.00	2.00	30	0.60		

Итого 91.00 X 91.00 X 26.30

Процент износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр.9) x 100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} = \frac{26.30 \times 100}{91.00} = 27\%$

XIV. Общая стоимость (в рублях)


коэф. = 1

В ценах какого года	Основные строения			Служебные постройки	Сооружения			ВСЕГО	
	Восстано- вительная	Действи- тельная	Восстано- вительная		Действи- тельная	Восстано- вительная	Действи- тельная	Восстано- вительная	Действи- тельная
2	3	4	5	7	8	6	7	8	
2012	1423	1059			22838	22838	24261	23897	

Дата исполнения	Исполнили		Проверил		
	должность	фамилия, имя, отчество	подпись	фамилия, имя, отчество	подпись
08.11.2012	техник	Л.В. Артюшенко		Т.Н. Мирошниченко	


[illegible][illegible]

ПОДВАЛ




Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области Сальский филиал		Инвентарный № 8838	
Позтажный план строения лит. А (подвал) г. Сальск ул.Московская, 16		М 1:200	
Дата		Ф.И.О.	Подпись
08.11.12г.	Исполнил	Артюшенко Л.В.	
	Проверил	Мирошниченко Т.Н.	

1-й этаж



Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области Сальский филиал			Инвентарный № 8838
Постажный план строения лит. А 1-этаж г. Сальск ул. Московская, 16			М 1:200
Дата		Ф. И. О.	Подпись
08.11.2012г.	Исполнил	Артюшенко Л.В.	
	Проверил	Мирошниченко Т.Н.	

2-й этаж



Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области Сальский филиал			Инвентарный № 8838
Полтавский план строения лит. А 2-этаж г Сальск ул. Московская, 16			М 1:200
Дата		Ф. И. О.	Подпись
08.11.2012г.	Исполнил	Арпошенко Л.В.	
	Проверил	Мирошниченко Т.Н.	

ЭКСПЛИКАЦИЯ


к поэтажному плану здания (строения), Лит. А,а расположенного по адресу: г. Сальск, ул. Московская № 16

Дата записи	Литер по плану	Этаж	Номер помещения	Номер комнаты	Назначение помещения	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в кв.м. предназначенная под помещения						ИТОГО	Высота помещения	Самовольно переустроенная или перепланированная площадь, кв.м.	Примечание
							жилые		Здание школы №3							
							жилая	вспомогательная	основная	вспомогательная	основная	вспомогательная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08/11/2012	А	Подв.	1	1	Подвал					20.4			20.4	2.60		
	А	Подв.	1	2	Подвал					9.1			9.1			
	А	Подв.	1	3	Подвал					10.3			10.3			
	А	Подв.	1	4	Подвал					17.6			17.6			
	А	Подв.	1	5	Подвал					10.8			10.8			
	А	Подв.	1	6	Подвал					13.6			13.6			
	А	Подв.	1	7	Подвал					12.0			12.0			
						Итого по Подв.:				93.8			93.8			
	А	1	1	1,2	актовый зал				116.3				116.3	3.25		
	А	1	1	3	Кабинет				14.2				14.2			
	А	1	1	4	Кабинет				14.7				14.7			
	А	1	1	5	Лестничная клетка					21.9			21.9			
	А	1	1	6	Кабинет				65.7				65.7			
	А	1	1	7	Лаборантская				7.0				7.0			
	А	1	1	7а	Туалет					7.3			7.3			
	А	1	1	8	Туалет					13.5			13.5			
	А	1	1	9	Кабинет				48.0				48.0			
	А	1	1	10	Кабинет				15.8				15.8			

	A	1	1	11	Коридор	
	A	1	1	12	Коридор	
	A	1	1	13	Коридор	
	A	1	1	14	Кабинет	
	A	1	1	15	Кабинет	
	A	1	1	16	Коридор	
	A	1	1	17	Кабинет	
	A	1	1	18	Кабинет	
	A	1	1	19	Коридор	
	A	1	1	20	Кабинет	
	A	1	1	21	Кабинет	
	A	1	1	22	Коридор	
	A	1	1	23	Кабинет	
	A	1	1	24	Кабинет	
	A	1	1	25	Кабинет	
	A	1	1	26	Кабинет	
	A	1	1	26а	кабинет	
	A	1	1	27	Коридор	
	A	1	1	28	Подсобная	
	A	1	1	29	Вестибюль	
	A	1	1	30	Столовая	
	A	1	1	31	Столовая	
	A	1	1	32,33	Кухня	
	A	1	1	34	Подсобная	
	A	1	1	34,а	Раздаточная	
	A	1	1	34б	Подсобная	
	A	1	1	34в	Подсобная	
	A	1	1	34г	Подсобная	
	A	1	1	34д	Подсобная	
	A	1	1	34е	Коридор	
	A	1	1	34ж	Подсобная	
	A	1	1	34и	Подсобная	
	A	1	1	34к	Подсобная	

г. Сальск, ул. Московская № 16

			49.3			49.3		
			36.7			36.7		
			28.6			28.6		
		49.0				49.0		
		3.7				3.7		
		10.8				10.8		
		13.3				13.3		
		12.0				12.0		
		20.4				20.4		
		18.4				18.4		
		45.6				45.6		
		46.9				46.9		
		54.1				54.1		
		15.1				15.1		
		47.5				47.5		
		17.2				17.2		
		12.9				12.9		
		26.8				26.8		
		6.4				6.4		
		82.9				82.9		
		22.2				22.2		
		43.1				43.1		
		34.5				34.5		
		23.4				23.4		
		6.5				6.5		
		4.0				4.0		
		2.2				2.2		
		4.1				4.1		
		1.0				1.0		
		1.2				1.2		
		4.8				4.8		
		1.8				1.8		
		0.8				0.8		



ул. Московская. 16


Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области Сальский филиал			Инв. № 8838
План земельного участка г. Сальск ул. Московская. 16			M1:500
Дата		Ф.И.О	Подпись
08.11.2012г.	Исполнитель	Артюшенко Л.В.	
	Проверил	Мирошниченко Т.Н.	

	А-	1	1	34а	Подсобная		
	А	1	1	35	Коридор		
	А	1	1	36	Подсобная		
						Итого по I эт.:	
	А	2	1	1	Спортзал		
	А	2	1	2	кабинет		
	А	2	1	3	Подсобная		
	А	2	1	3а	Подсобная		
	А	2	1	4	Подсобная		
	А	2	1	4а	Подсобная		
	А	2	1	5	кабинет		
	А	2	1	6	Лаборантская		
	А	2	1	6а	Туалет		
	А	2	1	7	Туалет		
	А	2	1	8	Кабинет		
	А	2	1	9	Кабинет		
	А	2	1	10	Коридор		
	А	2	1	11	Туалет		
	А	2	1	12	Кабинет		
	А	2	1	13	Коридор		
	А	2	1	14	Кабинет		
	А	2	1	15	Кабинет		
	А	2	1	16	Коридор		
	А	2	1	17	Коридор		
	А	2	1	18	Лаборантская		
	А	2	1	19	Кабинет		
	А	2	1	20	Кабинет		
	А	2	1	21	Кабинет		
	А	2	1	22	Кабинет		
	А	2	1	23	Коридор		
	А	2	1	24	Кабинет		
	А	2	1	25	Вестибюль		
	А	2	1	26	Кабинет		

г. Сальск, ул. Московская № 16

		0.9			0.9		
		3.0			3.0		
		1.8			1.8		
	670.3	407.0			1077.3		
			180.2		180.2	4.80	
			8.7		8.7		
				6.7	6.7		
				2.8	2.8		
				7.0	7.0		
				2.9	2.9		
			65.7		65.7		
	7.1				7.1		
		7.3			7.3		
		13.9			13.9		
	47.1				47.1		
	49.2				49.2		
		101.5			101.5		
		1.9			1.9		
	15.6				15.6		
		5.3			5.3		
	6.8				6.8		
	56.3				56.3		
		20.1			20.1		
		50.4			50.4		
	12.9				12.9		
	64.0				64.0		
	10.1				10.1		
	32.4				32.4		
	48.1				48.1		
		33.9			33.9		
	42.3				42.3		
		43.5			43.5		
	45.1				45.1		

	А	2	1	27	Коридор				23.9			23.9			
	А	2	1	28	Кабинет			35.2				35.2			
	А	2	1	29	Коридор				5.5			5.5			
	А	2	1	30	Подсобная				6.2			6.2			
	А	2	1	30а	Подсобная				5.3			5.3			
	А	2	1	31	Кабинет			38.9				38.9			
					Итого по 2 эт.:			511.1	318.7	254.6	19.4	1103.8			
					Итого по лит. А:			1181.4	819.5	254.6	19.4	2274.9			
	а	1	1	37	Коридор						6.0	6.0	3.60		
					Итого по лит. а:						6.0	6.0			
					Всего по лит. А,а:			1181.4	819.5	254.6	25.4	2280.9			



Лит В
H=2,50

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Ростовской области Сальский филиал			Инвентарный № 8838
Позгажный план строения лит. В г. Сальск ул. Московская ,16			М 1:200
Дата		Ф.И.О.	Подпись
08.11.2012г.	Исполнил	Артюшенко Л.В.	
	Проверил	Мирошниченко Т.Н.	

3

1


		В	Г	Г	Г	Сарай				34,0					34,0	2,30			
										Итого по лит. В:					34,0				
										Всего по лит. В:					34,0				





Л.В. Артюшенко

Т.Н. Мирошніченко


























288
МЫТЯ
РУК





17


N 17















**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 491333560906891303135054194113070757665533618427

Владелец Ткаченко Дмитрий Алексеевич

Действителен с 30.01.2025 по 30.01.2026